

枚方市議会 議員 各位

枚方市 都市整備部長
枚方市教育委員会事務局 総合教育部長
枚方市教育委員会事務局 学校教育部長

磯島小学校の渡り廊下天井の一部コンクリート片の落下について（報告）

渡り廊下の天井の一部コンクリート片が落下する事案が発生しましたので、下記のとおりご報告するものです。なお、児童等への人的被害はありませんでした。

令和6年11月9日（土）に磯島小学校からの通報を受けた後、速やかに本市職員にて天井ボードの仮復旧を行うとともに、天井ボードの復旧工事が完了するまでの間、部分的に通行規制をさせていただきます。

ご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

記

1. 経過

11月9日（土） 午前9時頃 磯島小学校から渡り廊下の天井の一部コンクリート片（10cm×5cm 厚み2cm 重量約350g）が落下したとの通報を受ける。
午前10時頃 本市職員が天井ボードの仮復旧及び通行規制を行う。

2. 天井落下の原因

屋上からの雨漏りによってコンクリートが中性化したことで、鉄筋が錆びて膨張しコンクリート片が落下したと考えられる。


3. 今後の対応

- 天井落下部分の復旧については小規模修繕にて実施する。
- 職員にて全学校の最上階の天井ボードの点検を放課後に実施する。
 - 実施期間：11月14日（木）～11月21日（木）
 - 令和4年度に実施した法定点検で雨漏れの報告があった箇所を重点的に最上階の天井ボードを点検し、ボードの劣化があれば撤去・復旧及びコンクリートの打診調査を小規模修繕にて実施する。


4. 状況写真



渡り廊下2階天井落下状況



渡り廊下2階 仮復旧状況



磯島小学校 配置図

担当：施設整備課 里、澤田（内線 3384）
新しい学校推進課 西村（内線 1015-8022）
支援教育課 永田（内線 1015-8025）